

1. SLM 動作確認

エラーランプが消えず，うまく動作できなかった．

→渋谷さんに会社の人に聞いてもらう

2. DMD を用いたデュアル光コム

微弱なインターフェログラムしか取得できなかった．

→さらに調整を行う．

3. プログラム作成

任意のアダマールパターンを作れるようにする．